

无锡市蠡湖铸业有限公司新增1台X射线实时成像检测装置项目
竣工环境保护验收意见

一、项目建设情况

无锡市蠡湖铸业有限公司位于无锡市滨湖区胡埭镇天竹路2号。公司主要从事叶轮、涡轮、精密铸件、涡轮增压器的研发、制造、销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）；房屋租赁；道路普通货物运输。

(一) 建设地点、建设内容

建设地点：无锡市滨湖区胡埭镇天竹路2号无锡市蠡湖铸业有限公司厂区。

建设内容：根据生产、检测需要，无锡市蠡湖铸业有限公司在 X 射线检查室内新增一台（型号为 UNC450）X 射线实时成像检测装置。

(二) 项目环评文件

本次验收项目《无锡市蠡湖铸业有限公司迁建 1 台 X 射线实时成像检测装置及新增 1 台 X 射线实时成像检测装置项目环境影响报告表》已于 2019 年 10 月 11 日取得了无锡市行政审批局关于该项目的环评批复文件(锡行审投许(2019)375 号), 本项目已完成许可。

(三) 竣工验收内容及监测报告编制情况

验收内容：根据生产、检测需要，无锡市蠡湖铸业有限公司将铸造车间内1台X射线实时成像检测装置（型号XG-450）搬迁至X射线检查室内（机器故障，目前无法运行），在X射线检查室内新增一台（型号为UNC450）X射线实时成像检测装置。

竣工环保验收报告：无锡市蠡湖铸业有限公司委托南京瑞森辐射技术有限公司开展环境保护竣工验收工作。南京瑞森辐射技术有限公司开展了现场监测和核查，编制了《无锡市蠡湖铸业有限公司新增 1 台 X 射线实时成像检测装置项目竣工环境保护验收监测报告》（瑞森（验）字（2021）第 001 号）。

二、项目建设期、调试期环保措施落实情况及变动情况

项目建设期、调试期严格执行环境保护相关要求。无锡市蠡湖铸业有限公司

本次验收内容项目地点、实际建设规模及主要技术参数在环评及其批复范围以内，无变动情况。

三、环境保护设施落实情况

(一) 环境保护措施

本项目工件防护门设置有门机联锁安全装置；防护门上及操作位均设置工作状态指示灯；防护门外表面粘贴有“当心电离辐射”警告标志和中文警示说明；操作台上设置了急停开关和按钮，紧急情况时，按下急停按钮即可关闭设备。

（二）辐射安全管理措施

辐射安全措施：本项目已配备有辐射巡检仪、X、 γ 射线报警系统及个人剂量报警仪，为工作人员配备了个人剂量计，辐射工作人员已进行健康体检并建立健康档案及个人剂量档案。

辐射安全管理：无锡市蠡湖铸业有限公司设立了辐射安全管理小组，并制定了辐射安全与防护管理制度及辐射事故应急预案。

(三) 监测结果

监测结果表明，本项目周围辐射环境水平符合相关标准要求。

四、验收结论

无锡市蠡湖铸业有限公司新增 1 台 X 射线实时成像检测装置项目环境保护设施满足环评及批复的要求，周围辐射环境监测结果符合国家标准，验收工作组同意该项目通过竣工环境保护验收。

五、建议

加强日常管理，进一步完善并更新辐射安全管理制度，确保辐射环境安全；
六、验收人员信息

验收人员信息见附件《无锡市蠡湖铸业有限公司新增1台X射线实时成像检测装置项目竣工环境保护验收组名单》。

验收组组长（签名）

卷之二

无锡市蠡湖铸业有限公司

2021年3月12日

无锡市蠡湖铸业有限公司新增 1 台 X 射线实时成像检测装置

项目竣工环境保护验收组名单

(2021 年 3 月 12 日)

序号	姓名	身份证号码	单位	职称/职务	联系电话
1(组长)	高洁		无锡市蠡湖铸业有限公司	技术部长	
2	王霞		无锡市环境技术培训中心		
3	朱锦丽		无锡市环境监测站		
4	孙立		无锡市环境技术培训中心	高工	
5	高云		无锡市环境监测站	高工	
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					